


ШТЫРЬ 103XXX



* Размеры для контроля при приемо-сдаточных испытаниях

Чертеж 5


Таблица 6

Серия	Размеры, мм								
		g^*	h	f	l	s^*	c	m	t
2,8	max	2,9 (2,95)	4,1	12,7	23,1	0,9	1,7	0,8	25,0
	min	2,7	3,7	12,2	22,5	0,8 (0,76)	1,3	0,5	
6,3	max	6,4 (6,45)	7,7	16,0	28,5	0,9	1,7	1,0	30,1
	min	6,2	7,2	15,4	27,5	0,8	1,3	0,8	

Примечание - Размеры, заключенные в скобки, при новых разработках применять не рекомендуется

ШТЫРЬ 1026XX

Вариант исполнения



* Размеры для контроля при прямо-сдаточных испытаниях

Чертеж 2


Таблица 3

Серия	Размеры, мм										
		g^*	f	l	e	s_1^*	s_2^*	d_1	d_2	m	t
6,3	max	6,4 (6,45)	8,1	20,0	4,3	0,87	0,90	2,0	2,75	1,0	21,5
	min	6,2	7,8	19,2	4,0	0,77 0,76**	0,80	1,6	2,60	0,8	

** Размер при применении ленты по ТУ 48-21-5005-90

Примечание - Размеры, заключенные в скобки, при новых разработках применять не рекомендуется

ГНЕЗДО 202XXX



* Размеры для контроля при приемо-сдаточных испытаниях

Чертеж 3

Таблица 4

Серия	Размеры, мм								t
		g *	f	l	e	n	d	K *	
2,8	max	4,0	6,6	16,8	5,5	2,3	1,0	0,70	18,0
	min	3,7	6,2	16,0	5,2	-	0,8	0,60	
<u>6,3</u>	max	8,0	8,0	20,0	3,9	3,5	1,5	0,70	21,5
	min	7,5	7,5	18,8	3,6	-	1,3	0,55	
9,5	max	11,4	12,4	27,5	7,2	4,3	1,5	0,95	29,2
	min	10,9	11,9	26,5	6,8	-	1,3	0,75	
4,8	max	6,0	6,6	18,0	3,0	2,9	1,2	0,70	19,5
	min	5,7	6,2	17,0 (15,1)	2,7	-	1,0 (0,8)	0,60	

Примечание - Размеры, заключенные в скобках, при новых разработках применять не рекомендуется.